



LOCTITE® 8030™

dubna 2009

Popis výrobku

LOCTITE® 8030™ má následující vlastnosti:

Technologie	Olej
Chemický typ	Minerální olej a EP aditiva
Vzhled	Tmavě žlutá
Zápach	Po oleji
Vytvrzení	Nevytvrzuje
Aplikace	Mazání

LOCTITE® 8030™ je víceúčelový řezný olej používaný k usnadnění strojního obrábění. Tento produkt umožňuje použití větší řezné rychlosti se zlepšeným konečným vzhledem povrchu a prodloužením životnosti nástrojů. Je to mazivo, které snižuje opotřebení při vrtání a je rovněž vhodné pro použití při běžném třískovém obrábění. Je vhodné zejména pro ocel a nerezovou ocel. Nemělo by se naopak používat pro slitiny hliníku, mědi a titanu, kde je důležitý vzhled povrchu. Typické použití tohoto produktu je při aplikacích v rozmezí pracovních teplot od -20 °C do +160 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Hustota při 20 °C, g/cm ³	0,895
Viskozita při 40 °C, cSt	170
Bod skápnutí °C	<-30
Zátěžový test - 4 koule, DIN 51350-5:	
Svarové zatížení, N	8 000
Weld Scar (při 8 000 N), mm	<4
Opotřebení, 1 hodiny / 400 N, mm	1
Teplotní špička, °C,	200

Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití

1. Aplikujte LOCTITE® 8030™ na řezné nástroje před a v průběhu obrábění.

Neslouží pro materiálové specifikace

Technické údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Potřebujete-li pomoc nebo radu ve věci technických podmínek tohoto produktu, obraťte se prosím na Vaše místní oddělení kvality.

Skladování

Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.

Optimální podmínky skladování:

8 °C až 21 °C. Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkel Loctite.

Převody

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm ² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Poznámka

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat odpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznámá, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 0.1